
NB ロック施工要領書



2021年10月29日



1. 掘削・基面整正

設計図に示されているとおりの掘削及び基面整正を行う。

2. 基礎工

- ・設計図に基礎材がある場合、所定の基礎砕石を撒きだし転圧する。
- ・型枠を設置し、コンクリートを打設する。

3. 裏込め材

- ・設計図に従い、裏込め材を設置する。
- ・裏込め材は、十分転圧を行う。


4. 製品据付


- ・設計図に従い、製品の据え付けを行う。
- ・法長が 50cm 以下の端数が出る場合および延長が 100cm 以下の端数が出る場合は、 現場打設もしくは調整パネルを使用し施工を行う。

4-1 製品吊り金具の取り付け方法


・吊り金具 所定の勾配になるように吊り用シャックル位置を移動する。

【標準ブロックおよび法長端部ブロック用吊り金具】






- ・専用の吊り金具は下図の方法で確実に取り付ける。
- ① 製品スリットに 合わせて吊り金 具を差し込む













取り付け時は、製品中央寄りの吊具固定治具から差し込む



③所定の勾配になるように移動したシャックルに て吊り上げる。



4-2 製品吊り込み

・製品を吊り上げる際は、吊り金具 と製品が固定されていることを 確認し、急激な引き上げは避け、 吊り上げる。



4-3 据え付け

・所定の位置に高さを調整しながら据え付ける





5. 胴込コンクリート打設

・1段ごとに胴込めコンクリートを打設、締固めを行います。








呼び名		胴込め コンクリート量 (㎡/個)
350型	標準	0.185
	法長端部	0.091
	調整パネル	0.130
500型	標準	0.314
	法長端部	0.156
	調整パネル	0.205

・2段目以降も1段目と同様の要領で施工します。

6. 天端および延長の調整パネル施工方法


・設計書に従い所定の天端工を設けます。

※天端に調整パネルを使用する場合は、専用吊り金具を使用して、下図要領で設置して下さい。




調整パネル鉄筋M16 寸切ボルト L285 (控 350)、L435 (控 500) 4 本/個 (現場に応じて準備してください)

- ①アイボルト (M16×35) で製品を吊り上げ、りん木等の上におろします。
- ②専用吊治具をアイボルト $(M16 \times 35)$ で固定し、寸切りボルト 4 本を取り付けます。
- ③パネル天端側を吊り上げ製品を起こし、転倒防止のため吊り上げフックをとりつけたまま、所定の勾配になるようにフックを追加し吊り上げ設置します。寸切りボルトが砕石に沈み込む場合は、製品と製品の間に欠損防止のため 3mm のライナープレートを設置しておりますのでご活用ください。



7. 標準断面図および配列図

7-1標準断面図



7-2標準配列図

